

## Évolution à travers les siècles

Sans entretien (ces tours furent délaissées dès le XIV ou XV<sup>ème</sup> siècle) le toit s'est détérioré et on le fit enlever vers 1830 car il menaçait de tomber. L'extrême pointe du toit était en platine.

Cette absence de toit (jusqu'en 1980) a entraîné la destruction des voûtes.

On pense que des Barris, entourant le village, ont complété cet édifice un siècle après. Elle est le témoin de la gestion de l'insécurité à l'échelle du village et de la province et du renouveau des constructions militaires en « dur », les premières depuis les châteaux romains de Rame.

